特許取得工法
特許第 6969767号

ソベント継手補修工法
内部仕切板・クイックインサート



ソベント継手内部には、
排水合流障害を防止する仕切り板が
設置されています。

経年劣化により、
仕切り板が
腐食している！

ソベント継手中仕切をカンタン再生

天板の切り込みからインサートプレートを差し込むだけ。
再ライニング時には簡単に脱着できます。



インサートプレート
（抗菌塗装済）